

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年7月23日

リコール届出番号	外-1505	リコール開始日	平成20年7月24日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリザス	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (フリーフォン)0070-800-551133 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>		
不具合の部位(部品名)	原動機			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オイルポンプ駆動スプロケットを固定するボルトに誤品が組み付けられたため、原動機冷間時に高回転で原動機を回すと、当該ボルトの締め付け力を超えるトルクが加わることがある。そのため、ボルトに緩みが発生し、そのまま使用を続けると、ボルトが折損し、オイルポンプが駆動できなくなり、最悪の場合、潤滑不足により原動機が停止するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、原動機制御プログラムを冷間時に高回転にならないプログラムに書き換える。またプログラム書き換え後、異音が発生しているものや警告灯が点灯しているものはボルトを正規品と交換する。			
不具合件数	22件	事故の有無	0件	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1505ステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	不明	VW パサート3.2 V6 4モーシヨン	WVWZZZ3CZ6P134052 ~ WVWZZZ3CZ6P134078 平成18年1月16日～平成18年1月16日	3	
	GH-3CAXZF	VW パサートワゴン 3.2 V6 4モーシヨン	WVWZZZ3CZ6E050528 ~ WVWZZZ3CZ7E068119 平成17年11月4日～平成19年7月10日	1,052	
		VW パサート3.2 V6 4モーシヨン	WVWZZZ3CZ6P103695 ~ WVWZZZ3CZ7P072031 平成18年1月6日～平成18年12月1日	944	
	(計2型式)	(計2車種)	輸入期間の範囲 平成17年11月4日～平成19年7月10日	1,999	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。