



改善箇所説明図



フロアコンソール内部



エアバッグコントロールモジュール




基準不適合発生箇所

エアバッグコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、イベントデータレコーダー等のエアバッグ情報の読出しを行うと、エアバッグコントロールモジュールの制御プログラムが意図せず書き換えられてしまうことがある。そのため、エアバッグ等の乗員保護装置が適正に作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグコントロールモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。

 : 対策部位を示す

識別 : 助手席側ドアロックストライカー上部固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する