連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線 42354
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成２３年１０月２７日

リコール届出番号	外－１７８９	リコール開始日	平成２３年１０月２８日
届出者の氏名又は名称	五羊－本田摩托（広州）有限公司 総経理　尾形　淳史　　製作国　：中華人民共和国 製作者名：五羊－本田摩托（広州）有限公司 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター ＴＥＬ　０１２０－０８６８１９		
不具合の部位（部品名）	制動装置（前輪ブレーキレバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置において、前輪ブレーキレバーのピボット部にグリースを塗布する設備の始業時管理が不適切なため、当該ピボット部へのグリース塗布が不十分となり、使用過程で当該ピボット部ボルトが腐食し、前輪ブレーキレバーの動きが渋くなるものがある。そのため、そのままの状態で使用すると、レバーを放してもブレーキが効いたままの状態となり、最悪の場合、低車速等の状況で前輪が回転しなくなり、転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキレバーのピボット部ボルトを対策品に交換するとともに、当該ボルトとピボット部全周にグリースを塗布して締付ける。		
不具合件数	７件	事故の有無	軽傷１件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近に外－１７８９のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	EBJ-JF19	リード	JF19-1200010～JF19-1218368 平成 22 年 1 月 25 日～平成 23 年 8 月 27 日	18,344	
			JF19-1300008～JF19-1300055 平成 22 年 1 月 30 日～平成 22 年 2 月 26 日	48	教習車両
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 1 月 25 日～平成 23 年 8 月 27 日	(計 18,392 台)	

【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。