



改善箇所説明図



注 : は交換部品を示す。

アクスルシャフトの熱処理が不適切なため、強度が不足している。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、当該アクスルシャフトが折損し、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該アクスルシャフトを良品と交換する。

識別 : アクスルシャフトに白色のペイントを塗布する。