


## 改善箇所説明図



前席用座席ベルトのバックルにおいて、バックルの組立工程が不適切なため、バックル内部構成部品が折損しているものがある。そのため、当該折損破片がバックル内部に噛み込むと、ベルトを装着できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該バックルを良品と交換する。

注：図中の  内は交換部品を示す。

識別：助手席ドアアッパーヒンジのドア側取付けボルト（下側）頭部に白または黄色のペイントを塗布する。