

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年11月25日

リコール届出番号	2658	リコール開始日	平成22年11月26日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	電気装置（車体制御ユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運行情報システムを搭載している車両において、車体制御ユニット（ボディーコントローラ）のプログラムが不適切なため、エンジンを停止した際に、運行情報システムの影響により、車体制御ユニットを書き換えてしまうことがある。そのため、当該ユニットが制御しているハザードランプ、エアコンファン等が誤作動するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車体制御ユニットのプログラムを書き換える。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2658のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-FRR34S2 PDG-FRR34T2	フォワード	FRR34-7002503～FRR34-7006779 平成20年3月5日～平成22年5月28日	137	
	PKG-FRR90S1 PKG-FRR90S2 PKG-FRR90T2		FRR90-7006654～FRR90-7020490 平成20年3月5日～平成22年7月15日	290	
	PKG-FSR34S2 PKG-FSR34T2		FSR34-7000542～FSR34-7001459 平成20年3月18日～平成22年6月1日	24	
	PKG-FSR90S2 PKG-FSR90T2		FSR90-7000298～FSR90-7001026 平成20年3月6日～平成22年4月9日	17	
	PDG-FTR34S2 PDG-FTR34T2		FTR34-7000822～FTR34-7003658 平成19年12月18日～平成22年5月21日	85	
	PDG-FVR34U2		FVR34-7000099～FVR34-7000320 平成20年5月17日～平成22年5月20日	3	
	PDG-FVZ34U2		FVZ34-7000193～FVZ34-7000388 平成20年3月19日～平成21年9月17日	4	
	BKG-NLR85AN BKG-NLR85N	エルフ	NLR85-7003522～NLR85-7007364 平成20年3月26日～平成22年3月25日	5	
	BKG-NLS85AR		NLS85-7000276 平成21年9月15日	1	
	BJG-NMR85AN BKG-NMR85AN BKG-NMR85N		NMR85-7009666～NMR85-7012321 平成21年7月17日～平成22年7月5日	22	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	BDG-NMS85AN	エルフ	NMS85-7000432 平成22年4月1日	1	
	BKG-NNR85AR		NNR85-7000911 平成21年11月30日	1	
	PDG-NPR75N PKG-NPR75N		NPR75-7005028～NPR75-7007309 平成21年5月7日～平成22年7月6日	40	
	BDG-NPR85AN BDG-NPR85AR BKG-NPR85AN BKG-NPR85AR		NPR85-7016573～NPR85-7021763 平成21年5月19日～平成22年6月14日	36	
	(計27型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成19年12月18日～平成22年7月15日	(合計666台)	

備考；尚、後付け部品として運行情報システムを取付けた車両については、同日自主改善を行う。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。