


## 改善箇所説明図



エアバッグ・コントロールユニット

### 不具合発生箇所

エアバッグ・コントロールユニットのプログラムが不適切なため、車両挙動を高度な操舵技術で制御しないと横転してしまうような運転状況において、車両が横転していないにもかかわらず、カーテンエアバッグおよびシートベルトテンショナが作動するおそれがある。

#### 改善の内容：

全車両、エアバッグ・コントロールユニットのプログラムを書き直す。

注：□は改善部品を示す。