


不具合箇所説明図



後付け部品のリアキャリアにおいて、取付けステー部の設計強度が不適切なため、走行中の振動により取付けステー溶接部付近に亀裂が発生する場合があります。そのままの状態で使用を続けると発生した亀裂が進行し、最悪の場合、破損し脱落するおそれがある。

自主回収内容

当該リアキャリアを装着した全車両のユーザーについて、当該リアキャリアを取り外し、当該リアキャリアの装着時に取り外したリアグリップの装着を依頼するとともに、取り外した当該リアキャリアの返送を依頼する。

リアグリップの破棄等により、当該グリップを装着できないユーザーに対しては、リアグリップを支給する。