


改善箇所説明図



バス・トラック用タイヤにおいて、製造工程の一部が不適切であった為、タイヤ内部のゴム層が薄くなった部分に亀裂が生じ、亀裂から漏れたエアが外側へ透過し、サイドウォール部が膨れるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、サイドウォール部の亀裂からエアが漏れるおそれがある。

改善内容

良品と交換します。

識別

良品タイヤは、別表に示す「タイヤ識別番号」以外のタイヤです。