

改善箇所説明図



フロント・インストルメント・パネル
(センタ・コンソール内)



センタ・コンソールに内蔵されている
“エアバッグ制御ユニット”



基準不適合発生箇所

エアバッグ制御ユニットにおいて、エアコンシステムの排水ダクトから漏れた水により浸水したものがあ。そのため、そのまま使用を続けると内部ショートが発生することにより、エアバッグ警告が点灯し、最悪の場合、エアバッグが誤作動するおそれがある。

改善の内容

全車両、新しいエアバッグ制御ユニットに交換する。

識別 : 運転席シート・レールの後部内側固定ボルト頭部にある黄色ペイントを塗布する。