


改善箇所説明図



小型バスにおいて、バキュームホースの選定が不適切なため、当該ホースに潰れが生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキウォーニングランプが点灯し、ブレーキとクラッチの操作力が増加するおそれがある。

改善の内容

全車両、バキュームホースを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「LB32」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。