

連絡先:自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年4月3日

リコール届出番号	3120	リコール開始日	平成25年4月4日
届出者の氏名又は名称	住友建機株式会社 社長 井手 幹雄	問い合わせ先: 品質保証部 品質管理グループ TEL 043-420-1510	
不具合の部位(部品名)	走行装置及び作業装置(トグルスイッチ)		
基準不適合状態に有ると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	アスファルトフィニッシュに備える走行装置及び作業装置の作動状態を切り替えるトグルスイッチの防水構造が不適切なため、当該スイッチ内部の接点部に水が侵入し、接点不良が発生する可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行装置又は作業装置が誤作動を起こすなど正常な操作ができなくおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対象となるトグルスイッチを対策品に交換する。		
不具合件数	13件	事故の有無	無し
発見の動機	市場及び工場内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : 全使用者を把握しており、個別訪問にて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 全使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、操作パネル右上にNo. 3120のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
住友	EDR-A60WB	「HA60W-7」	SMTA60WBC00000335～ SMTA60WBP00000394 平成23年7月17日 ～平成24年4月23日	57台	
	EDR-A60WC		SMTA60WCL00000011～ SMTA60WCH00000124 平成24年4月18日 ～平成25年3月12日	106台	
	KDP-A50WB	「HA50W-7」	SMTA50WBE00000023～ SMTA50WP00000057 平成23年7月16日 ～平成25年3月1日	34台	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年7月16日 ～平成25年3月12日	(計197台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。