

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年5月24日

リコール届出番号	3152	リコール開始日	平成25年5月24日
届出者の氏名又は名称	株式会社アイチコーポレーション 代表取締役社長 佐藤 則夫		問合せ先:品質保証部 TEL:048-781-3717
不具合の部位(部品名)	保安灯火(後部反射器)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高所作業車において、架装時に移設した後面灯火器の取付位置が不適切なため、後部反射器の取付位置が道路運送車両の保安基準(後部反射器の反射部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付け)に適合しない。		
改善措置の内容	後部反射器を道路運送車両の保安基準に適合する位置に新設する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内調査による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカ付近にNo. 3152のステッカを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	KK-XZU330	「ダイナ」	XZU330-0001139~XZU330-0001390 平成13年9月14日~平成15年8月4日	2	
	KK-XZU340		XZU340-0001514~XZU340-0001575 平成15年8月5日~平成15年10月27日	2	
	PB-XZU344		XZU344-0001271 平成17年1月25日	1	
日野	KK-XZU330M	「日野デュトロ」	XZU330-0001194~XZU330-0001449 平成14年3月12日~平成15年12月11日	8	
	KK-XZU340M		XZU340-0001500~XZU340-0001792 平成15年6月17日~平成16年8月26日	34	
	PB-XZU334M		XZU334-0001066~XZU334-1000052 平成16年10月14日~平成18年10月25日	8	
	PB-XZU344M		XZU344-0001116~XZU344-1000115 平成16年11月8日~平成17年12月21日	61	
	BDG-XZU334M		XZU334-1000449~XZU334-1002942 平成19年3月27日~平成23年6月29日	28	
	(計 8型式)	(計 2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年9月14日~平成23年6月29日	(計144台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。