



改善箇所説明図



 はプログラムを書き換える部品を示す

不具合発生箇所

エアバッグコントロールユニットのプログラムが不適切なため、側面からの衝撃を受けた際に、サイドエアバッグの展開が遅れる、又は展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグコントロールユニットのプログラムを書き換える。

識別: キャンペーンステッカーに「69J5、日付(西暦・月・日の順)、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

