


改善箇所説明図



【CRF250L】




【CRF250L】(Special Edition)

排気管開口部の位置が不適切な為、走行中の排出ガスの熱により後面右側の方向指示器が変形する場合があります。そのままの状態で使用を続けると、方向指示器の機能を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、後面方向指示器ブラケット（対策品）を装着し、後面左右の方向指示器の取付け位置を変更する。また、後面右側の方向指示器を点検し、排出ガスによる熱変形のみられるものは新品に交換する。

【対策品】



注：  は追加部品を示す。

注：  は必要に応じて交換する部品を示す。