

## 改善箇所説明図



発熱する配線部



良品の配線

### 不具合発生箇所

ヒートド ジャケットライナーにおいて、腰部分で配線が重なっているため、当該部分が発熱し、最悪の場合、ライダーが火傷を負う可能性がある。

### 改善の内容

製造番号または原産国を確認し、該当する場合は良品と交換する。