



# 改善箇所説明図



センタ・コンソール内部



エアバッグ制御ユニット



## 基準不適合発生箇所

エアバッグ制御ユニットの制御プログラムが不適切なため、低速で横転した場合に、車両状態を適切に感知できず、シートベルト・プリテンショナ及びサイド・エアバック・カーテンが作動しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エアバッグ制御ユニットの制御プログラムを書き換える。

識別：運転席シート・レールの後部内側固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。