

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス http://www.mlit.go.jp
-----	--

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 26 年 1 月 16 日

リコール届出番号	外-2004	リコール開始日	平成 26 年 1 月 17 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 アラン・ハリス		製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437
不具合の部位(部品名)	電気装置 (操作スイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハンドル左右の操作スイッチにおいて、スイッチ内部基板の熱膨張と収縮に対する設計が不適切なため、当該基板の配線が断線することがある。そのため、操作スイッチが作動せず、エンジンが始動できない、前照灯の切り替えができない、方向指示器が作動しない、又は警音器が鳴らないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右操作スイッチを対策品と交換する。		
不具合件数	469 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報及び国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 対策実施済車には、シート下のフレームに外-2004 を貼付する</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	EBL-K16AA	「BMW K1600GTL」	WB1060205BZZ13036 ～ WB1060200CZZ18484 平成23年1月18日 ～ 平成24年3月27日	407 台	
	EBL-K16AA	「BMW K1600GTL」	WB1060209CZ393702 ～ WB1060207DZ397183 平成23年3月28日 ～ 平成25年3月4日	273 台	
	EBL-K16AA	「BMW K1600GTL」	WB1060207DZ438590 ～ WB1060208EZ439572 平成25年3月12日 ～ 平成25年7月18日	84 台	
	EBL-K16AA	「BMW K1600GT」	WB106010XCZY45142 ～ WB1060102EZY50483 平成23年2月29日 ～ 平成25年7月18日	218 台	
	K1300S	「BMW K1300S」	WB10508049ZV65279 ～ WB1050804AZV72365 平成20年10月15日 ～ 平成22年7月13日	401 台	

EBL-K13AA	「BMW K1300S」	WB1050809BZV72427 ～ WB1050807CZV76431 平成22年8月16日 ～ 平成24年4月17日	142 台	
EBL-K13AA	「BMW K1300S」	WB1050803CZ392555 ～ WB1050802DZ393696 平成24年5月4日 ～ 平成25年2月6日	31 台	
EBL-K13AA	「BMW K1300S」	WB1050809DZ436513 ～ WB1050801DZ437008 平成25年2月7日 ～ 平成25年3月22日	7 台	
K1300R	「BMW K1300R」	WB1050180X9ZV77314 ～ WB1051800AZV82137 平成20年10月17日 ～ 平成22年7月12日	291 台	
EBL-K13AA	「BMW K1300R」	WB1051802BZV82187 ～ WB1051800DZV87200 平成22年8月16日 ～ 平成25年4月25日	177 台	
K1300GT	「BMW K1300GT」	WB10538099ZW00173 ～ WB105380XAZW05578 平成20年11月20日 ～ 平成22年4月22日	222 台	
R1200RT	「BMW R1200RT」	WB1043006AZW29178 ～ WB104300XAZW37820 平成21年11月12日 ～ 平成22年7月13日	246 台	
EBL-R12JA	「BMW R1200RT」	WB1043003BZW37868 ～ WB1043002DZW57631 平成22年7月14日 ～ 平成25年6月21日	648 台	
EBL-R12NA	「BMW R1200GS」	WB10A0105DZ107796 ～ WB10A010XDZ127056 平成24年11月9日 ～ 平成25年7月16日	451 台	
S1000RR	「BMW S1000RR」	WB1050703AZV30707 ～ WB105070XBZV39907 平成21年10月14日 ～ 平成22年9月14日	535 台	
S1000RR	「BMW S1000RR」	WB1050704BZ068708 ～ WB1050708BZ074754 平成22年9月16日 ～ 平成23年6月1日	302 台	
S1000RR	「BMW S1000RR」	WB1052401CZ028698 ～ WB1052405DZ039933 平成23年9月9日 ～ 平成25年7月15日	631 台	
HP4	「BMW HP4」	WB10D0102DZF91159 ～ WB10D0106DZF92945 平成24年8月30日 ～ 平成25年6月12日	83 台	
HP4	「BMW HP4」	WB10D0101DZ464321 ～ WB10D0104DZ464538 平成25年6月20日 ～ 平成25年7月16日	9 台	
C600S	「BMW C600S」	WB1013103CZZ45972 ～ WB1013100DZZ52394 平成24年2月24日 ～ 平成25年6月10日	336 台	
C650GT	「BMW C650GT」	WB103308CZZ64742 ～ WB1013306DZZ72288 平成24年2月24日 ～ 平成25年6月5日	414 台	
F700GS	「BMW F700GS」	WB10B0107DZZ75537 ～ WB10B0108EZZ83793 平成25年5月22日 ～ 平成25年7月19日	361 台	
F800GS	「BMW F800GS」	WB10B0206DZ000333 ～ WB10B0209DZ007969 平成25年5月22日 ～ 平成25年5月27日	187 台	

F800GS-A	「BMW F800GS-A」	WB10B0507EZ300167 ～ WB10B0506EZ300614 平成25年3月14日 ～ 平成25年4月15日	66 台	
F800GT	「BMW F800GT」	WB10B0300DZ045086 ～ WB10B0303EZ049800 平成24年9月25日 ～ 平成25年7月19日	241 台	
F800R	「BMW F800R」	WB1021703AZS42474 ～ WB102170XAZS49986 平成21年6月2日 ～ 平成22年2月11日	281 台	
F800R	「BMW F800R」	WB1021705AZZ36518 ～ WB1021704BZZ44028 平成22年2月11日 ～ 平成23年2月18日	236 台	
F800R	「BMW F800R」	WB102170XBZ088878 ～ WB1021703CZ093504 平成23年5月13日 ～ 平成24年2月10日	72 台	
F800R	「BMW F800R」	WB1021707CZ387830 ～ WB1021700DZ392482 平成24年2月24日 ～ 平成25年2月12日	60 台	
F800R	「BMW F800R」	WB1021707DZ432556 ～ WB1021709EZ434827 平成25年2月15日 ～ 平成25年7月19日	99 台	
(17型式)	(16車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年10月15日 ～ 平成25年7月19日	(計 7,511 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象ではない車両も含まれている場合があります。