

平成26年3月6日

## ドゥカティジャパン株式会社による自主改善の実施について

ドゥカティジャパン株式会社から、同社が後付部品として販売したエンジンアンダーガードにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

### 記

|                |   |
|----------------|---|
| 自主改善開始日        | 平成26年3月6日   |
| 不具合の内容         | 水平側ラムダセンサーケーブルの取り回しが不適切なため、当該ラムダセンサーケーブルがエンジンのアンダーガードと接触して断線することで、フェールセーフ機能が作動して排出ガスが基準値を超えるおそれがある。 |
| 改善の内容          | 水平側ラムダセンサーケーブルの取り回しを変更する。また、当該ラムダセンサーケーブルを点検して、損傷がある場合には、新品に交換する。                                   |
| クレーム件数         | 0件  |
| 事故の有無          | なし  |
| 使用者に周知させるための措置 | ・販売店から販売した者へ直接連絡する。<br>・ドゥカティジャパン（株）のインターネットホームページに自主改善情報を掲載する。                                     |

| 対象の部品名      | 部品番号      | 自主改善対象部品の販売期間       | 自主改善対象数 |
|-------------|-----------|---------------------|---------|
| エンジンアンダーガード | 97180071A | 平成25年5月～<br>平成26年1月 | 17個     |

### 問い合わせ先

ドゥカティジャパン株式会社 お客様相談窓口

TEL 0120-030-292