

## 不具合箇所説明図

■以下にUK709の画像及び不良個所の画像を添付いたします。



### 不適合発生箇所

平成 25 年 7 月以降に製造された当該商品で、ねじの熱処理が不適切で強度が不足しているものがある。そのため、組立直後には問題ないが、使用中の振動等で強度が不足しているねじが破損するおそれがある。

### 改善内容

当該ねじを対策品に交換する。

### 識別

交換により修理を行うねじは、表面の色合いを換えたものを使用します。

不具合品：黒色

交換品：銀色