


# 改善箇所説明図



変速機ECU



## 基準不適合発生箇所

注：□内はプログラムを書き換える部品を示す。

大型トラックの12段機械式自動変速機において、制御プログラムが不適切なため、ギヤのセレクト位置を検出できないことがある。そのため、ギヤが誤った位置に自動変速され、最悪の場合、運転者が後退位置に操作しているにもかかわらず、車両が前進するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、自動変速機の制御プログラムを対策したプログラムに書き換える。

識別：ネームプレートに白色ペイントを塗布する。