


改善箇所説明図



不具合発生箇所

オーリンズ製ステアリングダンパーの車体取り付け用ブラケットの材質が不適切なため、使用過程において破断してハンドル操作性が悪化するおそれがある。

改善の内容

製品番号及びバッチナンバーを確認し、該当するものは、該当ブラケットを対策品に交換する。

注： は交換部品を示す。