

改善箇所説明図



スペアタイヤキャリアを固定するフックの溶接が不適切なため、当該溶接部が剥がれ、フックが脱落することがある。そのため、スペアタイヤキャリアが傾き、最悪の場合、走行中にスペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容

全車両、フックの溶接状態を点検し、適切でないものは、フックを再度溶接する。

識別：IDプレートに緑色のシールを貼付する。

注： は、点検結果によって溶接する部品を示す。