

改善箇所説明図



不具合の内容：

イグニッションスイッチ用の配線束の固定が不適切なため、当該配線束がステアリングシャフトに干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ステアリングシャフトと摩擦することで当該配線束の被覆が破れ、最悪の場合、ショートによるエンストやエンジンが始動不能となるおそれがある。

改善の内容： 全車両、イグニッションスイッチ用の配線束を点検し、損傷度合いに応じて補修する。
また、イグニッションスイッチ用の配線束とステアリングシャフトの隙間を確保する。

識別： フューズボックスカバー（エンジンルーム内）の上部に白ペイントを塗布。