

## 改善箇所説明図



### 不具合の内容

ポリエチレン製の燃料タンクにおいて、製造管理が不適切なため、成形時に巣が発生しているものなどがある。そのため、タンクから燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料タンクを点検し、燃料が漏れるおそれのあるものは良品と交換する。