


改善箇所説明図



エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、触媒劣化診断が適正に実施されない場合がある。そのため、触媒が劣化しても警告灯が点灯しないおそれがある。

改善内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを書き換える。また、点検を行い異常が認められた場合は、触媒部分の排気管を良品に交換する。

識別

車台番号打刻の1桁目の左側に黄色ペイントを塗布する。

注: は制御プログラムを書き換える部品を示す。