

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 26 年 9 月 25 日

リコール届出番号	外-2092	リコール開始日	平成 26 年 10 月 1 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ペーター・クロンシュナーブル 製作国: ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシエ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショナルセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	タイヤ (スチールベルト部からのエア漏れ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スチールベルト層の構造設計が不適切なため、走行中の衝撃等によりスチールベルトコード付近に局部的に剥離が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると剥離が拡大、タイヤが変形して、最悪の場合、エア漏れに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、装着タイヤを点検し、該当のタイヤを装着している場合には、代替品のタイヤと交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、シート下のフレームに外-2092 を貼付する</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	S1000RR	「BMW S1000RR」	WB1050703AZV30707 ~ WB105070XBZV39907 平成 21 年 10 月 14 日 ~ 平成 22 年 9 月 14 日	545 台	
	S1000RR	「BMW S1000RR」	WB1050704BZ068708 ~ WB1050708BZ074754 平成 22 年 9 月 16 日 ~ 平成 23 年 6 月 1 日	312 台	
	S1000RR	「BMW S1000RR」	WB1052401CZ028698 ~ WB1052402EZ043116 平成 23 年 9 月 9 日 ~ 平成 26 年 7 月 18 日	799 台	
	K1300S	「BMW K1300S」	WB10508089ZV66449 ~ WB1050804AZV72365 平成 21 年 1 月 22 日 ~ 平成 22 年 7 月 13 日	308 台	
	EBL-K13AA	「BMW K1300S」	WB1050809BZV72427 ~ WB1050807CZV76431 平成 22 年 8 月 16 日 ~ 平成 24 年 4 月 17 日	150 台	
	EBL-K13AA	「BMW K1300S」	WB1050803CZ392555 ~ WB1050809EZ438098 平成 24 年 5 月 4 日 ~ 平成 25 年 11 月 25 日	194 台	
	K1300R	「BMW K1300R」	WB10518079ZV78470 ~ WB1051800AZV82137 平成 21 年 1 月 27 日 ~ 平成 22 年 7 月 12 日	228 台	
	EBL-K13AA	「BMW K1300R」	WB1051802BZV82187 ~ WB1051800EZV87862 平成 22 年 8 月 16 日 ~ 平成 25 年 11 月 25 日	284 台	
(4 型式)	(3 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 21 年 1 月 22 日 ~ 平成 26 年 7 月 18 日	(計 2,820 台)		

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。