

連絡先	自動車局 審査・リコール課	リコール監理室
TEL	03-5253-8111	内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp	

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 26 年 10 月 31 日

リコール届出番号	外-2107	リコール開始日	平成 26 年 11 月 1 日
届出者の氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社 (製作国：オーストリア) 代表取締役 (製作者名：KTM MOTORRAD AG) ミヒャエル・シャノー 問い合わせ先：03-3527-8885		
不具合の部位 (部品名)	タイヤ (スチールベルト部からのエア漏れ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スチールベルト層の構造設計が不適切なため、走行中の衝撃等によりスチールベルトコード付近に局部的に剥離が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると剥離が広がり、タイヤが変形して、最悪の場合、エア漏れに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、装着タイヤを点検し、該当のタイヤを装着している場合には代替品のタイヤと交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	KTM オーストリア本社からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、ホームページでの掲載で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、ステアリングヘッド右側車台番号後方に No. 外-2107 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
KTM	990SMVS949	「990SMT」	VBKVS94009M961264 ～ VBKVS9408DM993047 平成 21 年 3 月 12 日 ～ 平成 25 年 2 月 11 日	145 台	
	990SMVS949	「990SMR」	VBKVS9400CM988245 ～ VBKVS9402DM991746 平成 24 年 3 月 14 日 ～ 平成 24 年 12 月 12 日	17 台	
	690SMCLST47	「690SMC R」	VBKLST400CM740355 ～ VBKLST407EM764042 平成 23 年 12 月 2 日 ～ 平成 26 年 1 月 13 日	181 台	
	1190VR549	「1190RC8R」	VBKVR5407DM992654 ～ VBKVR5408DM992677 平成 25 年 1 月 29 日 ～ 平成 25 年 1 月 29 日	19 台	
	1190VR449	「1190RC8R」	VBKVR4408EM905937 ～ VBKVR4406EM906147 平成 26 年 1 月 27 日 ～ 平成 26 年 1 月 27 日	22 台	
製作期間の全体の範囲 (平成 21 年 3 月 12 日～平成 26 年 1 月 27 日)				384 台	

(備考)リコール対象車の車台番号の範囲は、対象とならない車両も含まれている場合があります。