


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

エアバッグ制御コンピュータのプログラムが不適切なため、特定の衝突形態において、運転者席及び助手席エアバッグの展開信号を出さないことがある。そのため、衝突時に運転者席及び助手席エアバッグが展開せず、乗員保護性能が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグ制御コンピュータのプログラムを対策されたものに更新する。

識別： 車両識別プレートの下側に、青色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-2109 エアバッグ制御コンピュータのプログラムの更新」と記入する。