




# 改善箇所説明図



マルチインフォメーションディスプレイ裏面



マイコン

マルチインフォメーションディスプレイ

## 基準不適合発生箇所

マルチインフォメーションディスプレイ表示を制御するマイコンの内部回路が不適切なため、イグニッションスイッチをオンにした際に、マルチインフォメーションディスプレイが表示されないことがある。そのため、そのままの状態で行くと走行距離値が積算されないおそれがある。

## 改善の内容

全車両、マルチインフォメーションディスプレイを対策品と交換する。また、取扱説明書のマルチインフォメーションディスプレイ操作表示画面に関する記載内容に改訂シールを貼付する。

注：  は交換部品を示す。

識別：車台番号付近に黄色の識別ラベルを貼付する。