

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成27年1月6日

改善対策届出番号	457	改善対策開始日	平成27年1月6日
届出者の氏名又は名称	<p>(株)アトランティックカーズ 代表取締役 野原茂 問い合わせ先：03-3583-8611</p> <p>新東洋企業(株) 代表取締役 片山勇志 問い合わせ先：03-5411-2332</p> <p>八光エルアール(株) 代表取締役 池田淳八 問い合わせ先：06-6531-0078</p>		
不具合の部位（部品名）	シートヒーター（座席ヒーターシステム）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>シートヒーターシステムにおいて、ハーネスの絶縁性の劣化による電子制御モジュール故障を想定した設計がされていない。</p> <p>そのため、電子制御モジュールが故障した場合、イグニッションをオンにするとシートヒーターに電流が流れ続けて過熱するおそれがある。</p>		
改善対策の内容	<p>全車両、対策用の監視モジュール及びアース取付を行う。</p> <p>また、ハーネスや電子制御モジュールに損傷がある場合は、新品に交換する。</p>		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、電話で連絡し、販売店ホームページに掲載する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型 式	通 称 名	改善対策対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
アストンマーティン	不明	「DB9 クーペ」 「DB9 ヴォランテ」	SCFAC01AJ6GA06181～ SCFFCABMJEGB15669 平成18年7月14日 ～ 平成26年10月31日	347 台	
		「DBS クーペ」 「DBS ヴォランテ」	SCFAA05DJ9GE00070～ SCFFDCCDJCGE13291 平成20年3月19日 ～ 平成24年6月26日	77 台	
		「Virage クーペ」 「Virage ヴォランテ」	SCFFCECNJCGG13349～ SCFFCEDNJCGH14615 平成23年2月1日 ～ 平成24年9月19日	40 台	
		「V12 ヴァンテージ クーペ」 「V12 ヴァンテージ ロードスター」 「V12 ヴァンテージ S クーペ」	SCFEBBCFJAGS00475～ SCFEJBCRJFGS01780 平成23年1月17日 ～ 平成25年6月24日	22 台	
		「V12 ザガート」	SCFEABGFJCGS31236 平成24年12月14日	1 台	
		「V8 ヴァンテージ クーペ」 「V8 ヴァンテージ ロードスター」 「V8 ヴァンテージ S クーペ」 「V8 ヴァンテージ S ロードスター」	SCFBA03BJ6GC02304～ SCFEBBELJFGD18963 平成18年7月12日～ 平成26年7月14日	326 台	
	(計 1型式)	(計 14車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年7月12日～平成26年10月31日	(計813 台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。