


# 改善箇所説明図



## 不具合箇所 リアブレーキマスターシリンダー



ピストン (誤った部品)



ピストン (良品)



リアブレーキマスター  
シリンダーを  
良品に交換

## 基準不適合発生箇所

リアブレーキマスターシリンダーにおいて、誤ったピストンを使用して組み立てられているため、プライマリーカップに亀裂が発生する可能性がある。この状態で走行を続けた場合、ブレーキ性能が低下する可能性がある。

## 改善の内容

全車両、リアブレーキマスターシリンダーを良品に交換する。

## 識別

フレームネック部分に外-2135 のステッカーを貼付する。