

改善箇所説明図



TIPM (電源制御装置)



基準不適合発生箇所

エンジンルーム内の燃料ポンプリレーにおいて、当該リレーの耐熱性が低いため、エンジンルーム内の熱により、リレー内部で接触不良が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプが停止し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、対策品の燃料ポンプリレーを新設する。

識別 : TIPM のカバー上面に黄色ペイントを塗布する。