

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 07 月 31 日

リコール届出番号	外-2212	リコール開始日	準備ができ次第
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-300-813 ホームページ： http://www.chrysler.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、エアバッグ展開時にインフレーター内圧で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席側エアバッグのインフレーターを年式の古いものから順次代替品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2212 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	GH-LE35T	「300C ツーリング」	1A8FCE7V06Y151326～1A8FCE7VX6Y175598 平成18年03月26日～平成18年10月28日	253台	
	GH-LE57T	「300C ツーリング」	1A8GCE7206Y151336～1A8GCE72X6Y172422 平成18年03月26日～平成18年09月04日	203台	
	GH-LX35	「300C」	1C3AAB3G05H611567～1C3H9E3GX7Y532984 平成16年12月20日～平成19年02月20日	633台	
	GH-LX57	「300C」	1C3AAE3H05H611613～1C3HAE3HX6H193643 平成16年12月20日～平成19年03月07日	844台	
	ABA-LE35T	「300C ツーリング」	1A8FCE7V07Y519859～1A8FCE7VX7Y538080 平成18年11月14日～平成19年04月25日	64台	
	ABA-LE57T	「300C ツーリング」	1A8GCE7207Y516356～1A8GCE72X7Y538090 平成18年11月14日～平成19年08月17日	63台	
	ABA-LX35	「300C」	1C3H9E3G07Y538048～1C3H9E3GX8Y131100 平成18年11月21日～平成20年08月23日	241台	
	ABA-LX57	「300C」	1C3H8E3H07Y539955～1C3H9E3HX8Y131624 平成18年12月07日～平成20年08月23日	154台	
クライスラー	不明	「300C ツーリング」	1A8G7E7276Y100078 平成17年10月06日	1台	
		「300C」	1C3H9E3HX6Y174650 平成18年11月30日	1台	
		「300C SRT8」	1C3H9E3W86Y131651～1C3H9E3WX7Y538243 平成18年02月28日～平成20年07月18日	184台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ダッジ	不明	「チャージャー R/T」	2B3LA53H58H137856～2B3LA53H38H137970 平成19年11月01日～平成19年12月04日	73台	
		「チャージャー SRT8」	2B3LA73W27H737355～2B3LA73W08H149763 平成19年02月03日～平成20年02月23日	171台	
		「チャレンジャー SRT8」	2B3LJ74W18H299928 平成20年09月03日	1台	
	(9型式)	(6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年12月20日～平成20年09月03日	(計2,886台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。