


## 改善箇所説明図



パワーステアリング制御コンピュータ

注：  は、プログラム更新部位を示す。

### 基準不適合発生箇所

電動パワーステアリングの制御プログラムが不適切なため、冷間時において、電動パワーステアリングに不具合が発生していないにもかかわらず、当該プログラムが故障と判断することがある。そのため、警告灯が点灯してパワーステアリングのアシスト機能が停止し、ステアリングの操作力が増大するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、パワーステアリング制御プログラムを書き換える。

識別：車両識別プレートの上側に、黒色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-2232 パワーステアリングのプログラム改修」と記入する。