


改善箇所説明図




例：ZIL520

基準不適合箇所詳細



樹脂部品


部品内部



ドアラッチ

基準不適合箇所

改善措置の内容



改善措置の内容：
全車両、キャッチ側にドアラッチの可動域を制御する受け金具を追加する。

識別

乗降口（エントランスドア）キャッチ部付近にNo.3678のステッカーを貼付する。