



## 改善箇所説明図



乗降口ドアのドアサッシュモールにおいて、乗降等のドア開閉時に当該ドアサッシュモール部に接触すると、モール端部の樹脂製プロテクターの角部または、当該プロテクターが外れ金属製モールの端部により、指等を切創するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、全席のドアサッシュモールの端部を修正する。

識別：左リヤ・ドア・アッパー・ヒンジ取付けボルト（下側）に黄ペンを塗布する。

注)  は、修正する部品を示す。