

浦河沖を震源とする地震について（第1報）

1. 本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省	1月14日	12:25	警戒体制			
北海道開発局	1月14日	12:25	警戒体制	北海道運輸局	1月14日	12:25 警戒体制
東北地方整備局	1月14日	12:25	警戒体制	東北運輸局	1月14日	12:25 警戒体制
国土地理院	1月14日	12:25	注意体制	気象庁	1月14日	12:25 警戒体制
国土技術政策総合研究所	1月14日	12:25	警戒体制			

2. 地震の概要

- 発生日時 平成28年1月14日 12時25分頃
- 震源地 浦河沖（北緯42.0度、東経142.8度）
- 震源の震源の深さは約50km、地震の規模（マグニチュード）は6.7と推定
- 各地の震度（震度4以上） *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です

震度5弱	北海道	函館市泊町*	函館市新浜町*	新冠町北星町*
		浦河町潮見	浦河町築地*	様似町栄町*
	青森県	東通村砂子又沢内*		
震度4	北海道	石狩市花川	新篠津村第47線*	札幌北区太平*
		札幌北区篠路*	札幌北区新琴似*	札幌東区元町*
		札幌白石区北郷*	札幌南区真駒内*	
		札幌厚別区もみじ台*	札幌手稲区前田*	
		江別市高砂町	江別市緑町*	札幌清田区平岡*
		千歳市若草*	恵庭市京町*	北広島市共栄*
		函館市尾札部町	函館市川汲町*	鹿部町宮浜*
		渡島森町砂原*	知内町重内*	南幌町栄町*
		長沼町中央*	中富良野町本町*	
		胆振伊達市大滝区本町*	室蘭市寿町*	
		登別市桜木町*	厚真町鹿沼	厚真町京町*
		安平町早来北進*	安平町追分柏が丘*	
		むかわ町松風*	むかわ町穂別*	
		日高地方日高町門別*	平取町振内*	
		新ひだか町静内山手町	新ひだか町静内御園	
		新ひだか町静内御幸町*	新ひだか町三石旭町*	
		浦河町野深	えりも町えりも岬*	鹿追町東町*
		新得町2条*	帯広市東4条	帯広市東6条*
		音更町元町*	十勝清水町南4条	茅室町東2条*
		幕別町忠類錦町*	浦幌町桜町*	
		十勝大樹町東本通*	広尾町並木通	広尾町白樺通
		釧路市音別町中園*		
	青森県	平内町小湊	つがる市稲垣町*	外ヶ浜町蟹田*
		八戸市南郷*	三沢市桜町*	野辺地町田狭沢*
		野辺地町野辺地*	七戸町七戸*	七戸町森ノ上*
		六戸町犬落瀬*	横浜町林ノ脇*	横浜町寺下*
		東北町上北南*	五戸町古館	青森南部町苔米地*
		青森南部町平*	階上町道仏*	おいらせ町中下田*
		おいらせ町上明堂*	むつ市金曲	むつ市金谷*
		むつ市大畑町中島*	大間町大間*	
		東通村砂子又蒲谷地	東通村尻屋*	
	岩手県	盛岡市玉山区薮川*		

○津波情報

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

3. 国土交通省の対応

- 国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める
- 北海道開発局より函館市ヘリエゾンを2名派遣

4. 気象庁の対応

- 14:00 記者会見

5. 海上保安庁の対応

- 一、二管本部が被害情報収集中、現時点で被害情報なし
- 午後0時36分、航行警報発出
- 午後0時29分、海上保安庁対策室設置

6. 所管施設等の状況

○河川

- ・現時点において被害情報なし
- 直轄管理河川：点検対象なし
- 北海道、青森県管理河川：21河川が点検対象 点検中
 - 北海道庁管理河川
様似川水系 様似川（さまにがわ） 等17河川
 - 青森県管理河川 4河川
田名部川水系 蒲野沢川（かまのさわがわ）
田名部川水系 冷水沢川（ひやみずざわがわ）
野牛川水系 野牛川（のうしがわ）
野牛川水系 石釜沢（いしがまざわ）

○管理ダム

- ・現時点において被害情報なし
- 点検対象19ダム

震度5弱3ダム

直轄 なし

機構 なし

補助 2ダム

浦河ダム（北海道）

様似ダム（北海道）

利水 1ダム

幌満第3ダム（北海道内）

震度4 16ダム

直轄 1ダム

二風谷ダム（沙流川水系）

機構 なし

補助 3ダム

佐幌ダム（北海道）

浅虫ダム（青森県）

世増ダム（青森県）

利水 12ダム

岩松ダム（北海道内）

屈足ダム（北海道内）

美生ダム（北海道内）

知内ダム（北海道内）

幌別ダム（北海道内）

厚真ダム（北海道内）

穂別ダム（北海道内）

三石ダム（北海道内）
天間ダム（青森県内）
作田ダム（青森県内）
和田ダム（青森県内）
清水目ダム（青森県内）

○海岸保全施設

・現時点において被害情報なし

○土砂災害

●砂防関係施設点検状況

【直轄：北海道開発局】

点検対象：十勝川水系直轄砂防（札内川：砂防堰堤5基、戸蔦別川：砂防堰堤5基 床固め工15基）

現在、点検中

【北海道】

点検対象：確認中

現在、点検準備中

【青森県】

点検対象：確認中

現在、点検準備中

○道路

■高速道路

点検完了、異常なし

- ・道央道：室蘭IC～苫小牧西IC、千歳IC～北広島IC、札幌南IC～岩見沢IC
- ・札幌道：札幌西IC～札幌JC
- ・道東道：千歳恵庭JCT～千歳東IC
- ・八戸道：一戸IC～八戸IC、八戸JCT～八戸北IC
- ・百石道路：八戸北IC～下田百石IC

■公社有料

点検完了、異常なし

- ・みちのく有料道路
- ・第二みちのく有料道路

■直轄国道

点検中、現時点で被害等の報告なし

- ・北海道開発局

国道5号、国道12号、国道36号、国道37号、国道38号、国道228号、国道230号、国道231号、国道234号、
国道235号、国道236号、国道237号、国道274号、国道275号、国道276号、国道278号、国道279号、
国道336号、国道337号、国道241号、国道242号、国道451号、国道453号、道東道、帯広広尾自動車道

- ・東北地方整備局

国道4号、国道45号、国道104号、下北道路、八戸南道路

■補助国道

点検中、現時点で被害等の報告なし

- ・青森県
- ・岩手県

■都道府県・政令市道

点検中、現時点で被害等の報告なし

- ・北海道
- ・青森県
- ・岩手県

○鉄道

1. 被害状況

- ・新幹線
東北新幹線 脱線なし
- ・在来線
JR 確認中
民鉄 脱線なし

2. 運行状況

- ・新幹線
一旦停止後、12時30分運転再開
- ・在来線
JR 室蘭線 伊達紋別駅～登別駅間 運転休止 点検中
東室蘭駅～室蘭駅間 運転休止 点検中
日高線 苫小牧駅～鷓川駅間 運転休止 点検中
民鉄 札幌市交（地下鉄） 12時32分 運転再開
函館市交通局（路面電車） 12時37分 運転再開

○航空

・現時点において被害情報なし

（以下、対象空港）

- 女満別空港 震度3
- 中標津空港 震度2
- 旭川空港 震度3
- 釧路空港 震度4
- 帯広空港 震度4
- 丘珠空港 震度4
- 新千歳空港 震度3
- 函館空港 震度3
- 三沢空港 震度4
- 青森空港 震度3
- 大館能代空港 震度2
- 花巻空港 震度2

○下水道

・下水道施設：点検中

○自動車、海事、港湾、観光関係

・現時点において被害情報なし

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 池本
代表： 03-5253-8111 内線35822
直通： 03-5253-8461