


## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

過給器付きエンジンの点火コイルにおいて、耐久性が不足しているため、通電による発熱等の繰り返しにより内部素子が破損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、点火コイルが点火できず、エンジンが失火して加速不良となり、最悪の場合、走行中エンストして再始動不能となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該点火コイルを対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。