


改善箇所説明図



特定の運転者席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、原因は判明していないが、エアバッグ展開時にインフレーター内圧で容器が破損するおそれがあることから、予防的措置として、当該インフレーターを交換する。

改善の内容

全車両、予防的措置として、当該インフレーターを交換用部品が準備できた段階で、年式の古いものから代替品と順次交換、回収して原因調査を実施する。

識別：ボンゴ／バネット／デリカとタイタンは、助手席ドア・ロア・ヒンジ取付けボルト（下側）の頭に黄ペンを塗布する。

アテンザは、右側フロント・サスペンション取付け部のプレートに白ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。