


### ③改善箇所説明図



燃料ホースにおいて、継ぎ手部（クイックコネクタ）の嵌合作業が不適切なため、クイックコネクタが正しく嵌合していないものがある。そのため、嵌合部より燃料が漏れるおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、燃料ホースの継ぎ手部（クイックコネクタ）を正しく嵌合する。

注：  は正しく嵌合する部品を示す。

識別：サイドスタンドブラケットに黄色のシールを貼付する。