

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年9月14日

リコール届出番号	3892	リコール開始日	平成28年9月15日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグインフレーター（膨張装置）において、高圧ガス封止弁の溶接が不適切なため、当該弁の開弁圧力が低下しているものがある。そのため、意図せず高圧ガスが開放されて、エアバッグが展開するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席用エアバッグアッセンブリを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.3892 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DBA-AGL20W	「RX200t」	AGL20-0001202～AGL20-0001535 平成27年12月1日～平成28年2月22日	108	
	DBA-AGL25W		AGL25-0001479～AGL25-0002088 平成27年12月2日～平成28年2月18日	190	
	DAA-GYL20W	「RX450h」	GYL20-0001371～GYL20-0002573 平成27年11月30日～平成28年5月17日	210	
	DAA-GYL25W		GYL25-0002202～GYL25-0005861 平成27年11月30日～平成28年4月8日	766	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年11月30日～平成28年5月17日	(計1,274台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。