

## 改善箇所説明図



自動防眩ルームミラー


基準不適合発生箇所

自動防眩ルームミラーにおいて、原因は特定できていないが、当該電子回路が短絡して樹脂材が溶け発煙し、最悪の場合、コントロールヒューズが溶断してエンジンが始動できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、暫定措置として自動防眩ルームミラーのコネクタを取り外す。  
原因が特定できた段階で、対策品と交換する。

識別：アクセラ/アテンザは右リヤ・ドア・ロア・ヒンジ取付けボルト(下側)の頭に白ペンを塗布する。  
プレマシー/ラフェスタは右フロント・ドア・ロア・ヒンジ取付けボルト(下側)の頭に白ペンを塗布する。

注)  は、コネクタを取り外す部品を示す。