

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 29 年 3 月 24 日

リコール届出番号	外-2462	リコール開始日	平成 29 年 3 月 24 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロント プロペラシャフトにおいて、ユニバーサルジョイントの製造が不適切なため、ベアリング部に水や泥が浸入することがある。そのため、浸入した水や泥によりベアリングが腐食し、そのままの状態で使用を続けると異音や振動が発生し、最悪の場合、ユニバーサルジョイントが破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品のユニバーサル ジョイントがついた フロント プロペラシャフトに交換する。		
不具合件数	23 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの不具合報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2462 のステッカーを貼付する。 		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-ZV30	「BMW X5 xDrive 35i」	WBAZV42030L491365 ～ WBAZV42060L494101 平成 22 年 12 月 7 日 ～ 平成 25 年 4 月 12 日	188	
	DBA-ZV30S		WBAZV42080L491314 ～ WBAZV42030L494119 平成 22 年 11 月 22 日 ～ 平成 25 年 4 月 22 日	851	
	LDA-ZW30	「BMW X5 xDrive 35d」	WBAZW420700B63108 ～ WBAZW420700B67918 平成 24 年 9 月 13 日 ～ 平成 25 年 4 月 15 日	92	
	LDA-ZW30S		WBAZW42060L791155 ～ WBAZW42010L798997 平成 23 年 10 月 10 日 ～ 平成 24 年 9 月 9 日	640	
			WBAZW420200B63002 ～ WBAZW420100B67929 平成 24 年 9 月 10 日 ～ 平成 25 年 4 月 16 日	412	
			WBAZW420900C94007 ～ WBAZW420500C94053 平成 25 年 4 月 19 日 ～ 平成 25 年 4 月 22 日	3	

ABA-ZV44	「BMW X5 xDrive 50i」	WBAZV81060L392791 ～ WBAZV81030L395373 平成 22 年 11 月 24 日 ～ 平成 24 年 10 月 11 日	18	
		WBAZV82000LL67450 ～ WBAZV820X0LL67472 平成 22 年 12 月 7 日 ～ 平成 23 年 1 月 13 日	3	
		WBAZV82040LV39527 ～ WBAZV82080LV39949 平成 23 年 3 月 9 日 ～ 平成 25 年 4 月 19 日	37	
ABA-ZV44S		WBAZV81080L392811 ～ WBAZV810X0L394365 平成 22 年 12 月 1 日 ～ 平成 23 年 10 月 13 日	6	
		WBAZV82010LL67456 平成 22 年 12 月 14 日	1	
		WBAZV82050LV39505 ～ WBAZV82070LV39604 平成 23 年 2 月 11 日 ～ 平成 23 年 6 月 15 日	5	
DBA-FG35	「BMW X6 xDrive 35i」	WBAFG22070LL80688 ～ WBAFG22050LL80981 平成 22 年 11 月 23 日 ～ 平成 23 年 5 月 24 日	90	
		WBAFG22030L596019 ～ WBAFG22080L597439 平成 23 年 6 月 16 日 ～ 平成 25 年 4 月 22 日	538	
ABA-FG44	「BMW X6 xDrive 50i」	WBAFG82090LL79450 ～ WBAFG82010LL79684 平成 22 年 11 月 29 日 ～ 平成 25 年 4 月 22 日	47	
		WBAFG81030L286716 ～ WBAFG81060L288914 平成 22 年 12 月 6 日 ～ 平成 25 年 4 月 8 日	34	
AAA-FH44	「BMW ActiveHybrid X6」	WBAFH21090LK42875 ～ WBAFH210X0LK42996 平成 22 年 11 月 30 日 ～ 平成 23 年 8 月 22 日	34	
ABA-GY44	「BMW X5M」	WBSGY01090LK11873 ～ WBSGY01080LK12478 平成 22 年 12 月 13 日 ～ 平成 23 年 6 月 17 日	6	
		WBSGY02080LH67562 ～ WBSGY02020LH67847 平成 22 年 12 月 22 日 ～ 平成 24 年 12 月 19 日	45	
		WBSGY01090LY62145 ～ WBSGY01040LY62859 平成 23 年 10 月 29 日 ～ 平成 25 年 1 月 23 日	10	
ABA-GZ44	「BMW X6M」	WBSGZ01090LM12833 ～ WBSGZ01060LM12854 平成 22 年 11 月 29 日 ～ 平成 22 年 12 月 3 日	2	
		WBSGZ02070LJ88993 ～ WBSGZ02070LJ89349 平成 23 年 1 月 19 日 ～ 平成 25 年 4 月 22 日	68	
		WBSGZ01060L587167 ～ WBSGZ01060L589498 平成 23 年 3 月 3 日 ～ 平成 25 年 2 月 12 日	27	
11 型式	8 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 11 月 22 日 ～ 平成 25 年 4 月 22 日	(計 3, 157 台)	

(備考) 本件は、平成 26 年 7 月 23 日付け届出番号「外-2039」で届出したものであるが、対象範囲の選定が不十分であったことが判明したため、対象範囲を拡大し届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。