


改善箇所説明図



不具合の内容

緩衝装置のリヤサスペンショントーリンクの溶接部が正しく溶接されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、溶接部分が破損し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、リヤサスペンショントーリンクを良品に交換する。

識別：フロントドア左側のドアチェッカーボルトに黄色いペイントを塗布する。

注： 内はプログラム変更する部品を示す。