

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 29 年 5 月 25 日

リコール届出番号	外-2482	リコール開始日	平成 29 年 5 月 25 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置 (インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグのインフレーター (膨張装置) において、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にエアバックが展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	車両により不具合のあるエアバッグの位置が異なるため、車両によって以下の改善措置を行う。 ①左右もしくはどちらか片側のフロントシートサイドエアバッグユニットを良品と交換する。 ②左右どちらか片側のヘッドエアバッグユニットを良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2482 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-4P30	「BMW 440i」	WBA4T920405C32386 ～ WBA4T920X05C32408 平成 28 年 9 月 19 日 ～ 平成 28 年 9 月 27 日	8	①
	DBA-HS15	「BMW X1 xDrive 18i」	WBAHS120005F03286 ～ WBAHS120105F03314 平成 28 年 10 月 5 日 ～ 平成 28 年 10 月 10 日	7	②
	LDA-HT20	「BMW X1 xDrive 18d」	WBAHT920605G89122 ～ WBAHT920805G89154 平成 28 年 10 月 7 日 ～ 平成 28 年 10 月 11 日	5	②
	3 型式	3 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 28 年 9 月 19 日 ～ 平成 28 年 10 月 11 日	(計 20 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考) 本件は、平成 29 年 2 月 6 日付け届出番号「外-2433」で届出したものであるが、対象範囲の選定に誤りがあったことが判明したため、対象範囲を拡大し届出するものである。