

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29年 7月 6日

リコール届出番号	4074	リコール開始日	平成 29年 7月 7日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役社長 鈴木 俊宏 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	電気装置（補助電源モジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	補助電源モジュールの制御プログラムが不適切なため、減速時アイドルリングストップ状態から再加速に切り替わる過渡期に、スタータ機能付発電機に流れる大電流を過大と判断し、鉛バッテリーへの充電回路を遮断したままとする保護制御に入ることがある。このため、表示灯が点滅し、そのままの状態で使用を続けると、鉛バッテリーが放電し、最悪の場合、エンストやエンジン始動不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	補助電源モジュールの制御プログラムを書き換える、または、補助電源モジュールを対策品に交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	無
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4074 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DAA-MH55S	「ワゴンR」	MH55S-100066～MH55S-112188 平成29年1月27日～平成29年3月4日	8,160	
			MH55S-700025～MH55S-703809 平成29年1月27日～平成29年3月8日	2,227	
			MH55S-900074～MH55S-902805 平成29年1月27日～平成29年2月23日	1,369	
マツダ	DAA-MJ55S	「フレア」	MJ55S-100003～MJ55S-101021 平成29年2月1日～平成29年2月23日	744	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年1月27日～平成29年3月8日	(計12,500台)	