

改善箇所説明図

Model X

Model S



不具合発生箇所
電動駐車ブレーキキャリパー*



* 主ブレーキ用キャリパー

不具合内容

電動駐車ブレーキにおいて、駐車ブレーキキャリパーの製造が不適切なため、キャリパー内のギヤの強度が不足しているものがある。そのため、モーターの作動力により、ギヤが破損し、最悪の場合、駐車ブレーキの解除ができなくなるおそれがある。

改善措置：リア左右駐車ブレーキキャリパーを良品に交換する。

識別：助手席ドア開口部のドアストライカー部分に白ペイントを塗布する。