


# 改善箇所説明図



車両接近通報装置のスピーカーにおいて、車体に取り付けるための金属ブラケットの塗装が不適切なため、早期に腐食することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行してブラケットが破断し、スピーカーが脱落して他の交通の妨げになるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、車両接近通報装置のスピーカーを良品と交換するとともに、取り付けボルトを新品に交換する。

注：図中の  内は、交換する部品を示す。

識別：助手席側ドア開口部のデッキクロス取り付けボルト(上側)の頭部に、白または黄色ペイントを塗布する。