


改善箇所説明図



○：交換部品を示す

フロントシートベルトにおいて、シートベルトプリテンショナーの製造が不適切なため、ガス発生装置が正しく組み付けられていないものがある。そのため、衝突時にプリテンショナーが作動した際、ガス発生装置の容器が内張りを破って車室内に飛び出し、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、シートベルト(左、又は左右)を良品と交換する。

識別：助手席側ドアストライカー上部固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。